

Mounting arrangements and positions (IEC 60034-7)

Forme costruttive e posizioni di funzionamento (IEC 60034-7)

B14

Motors with fixing flange provided with threaded holes.

Motori con flangia di fissaggio a fori filettati

IMB14

Horizontal shaft.
Albero orizzontale.



IMB34

Horizontal shaft with foot.
Albero orizzontale con piede



B3

IMV18

Vertical downward shaft.
Albero verticale in basso.



IMV15

Vertical downward shaft with foot.
Albero verticale in basso con piede



IMV19

Vertical upward shaft.
Albero verticale in alto.



IMV36

Vertical upward shaft with foot.
Albero verticale in alto con piede.



B5

Motors with fixing flange provided with passing holes.

Motori con flangia di fissaggio a fori passanti.

IMB5

Horizontal shaft.
Albero orizzontale.



IMV1

Vertical downward shaft.
Albero verticale in basso.



IMV3

Vertical upward shaft.
Albero verticale in alto.



According to IEC 60034-7, there are two ways to define the configuration and installation position for an electric motor. In this table is indicated by the letters IM (International Mounting) followed by another letter (B = horizontal shaft; V = vertical shaft) and from a number.

Le normative IEC 60034-7 prevede due modi alternativi di definire posizione di montaggio di un motore elettrico. Quello indicato in tabella definisce le lettere IM (International Mounting) seguite da un'altra lettera (B = albero orizzontale; V = albero verticale) e da un numero.